

(附件三)

水池水塔清洗設備檢查紀錄表 SA-1001-00

用戶名稱：中華國中 (行政大樓)

填表時間 104年7月2日

用戶地址		市 區 路 縣 直轄市 東港 街 段 巷 弄 號 15-3號
用戶基本資料		水池共 RC 8TX1 座，水塔共 RC 24TX1 座。
水池 設備 檢查	水池基本資料	容量(以計算式表示): $4M * 2M * 1M = 8$ 噸 材質: <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置: <input checked="" type="checkbox"/> 位地面層 <input type="checkbox"/> 位地下層 <input type="checkbox"/> 其他
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 設於地面下 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
	頂部之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過
	人孔蓋之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生銹、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
	溢排管之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
	內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生銹 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 內有異物
水塔 設備 檢查	水塔基本資料	容量(以計算式表示): $4M * 3M * 2M = 24$ 噸 X 1座 材質: <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置: <input checked="" type="checkbox"/> 位地上屋頂層 <input type="checkbox"/> 其他
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
	頂部之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉
	人孔蓋之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生銹、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
	溢排管之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
	內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 內有異物
廠商建議改善事項	管理良好	

清洗相片請存再光碟片內

備註：每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄。



清洗廠商:



093542115 瑞豐

(附件三)

水池水塔清洗設備檢查紀錄表 PA-EP-1001-00
用戶名稱：中華國中 (新大樓) 填表時間：104年7月2日

用戶地址		市 區 路 縣 鎮 市 東 街 段 巷 弄 號 15-3號
用戶基本資料		水池共 RC 6TX1 座，水塔共 4TX2 座 圓形鐵塔
水池 設備 檢查	水池基本資料	容量(以計算式表示): 2M * 2M * 1.5M 6噸 材質: <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 內有落石鐵板 位置: <input checked="" type="checkbox"/> 位地面層 <input type="checkbox"/> 位地下層 <input type="checkbox"/> 其他
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 設於地面下 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
	頂部之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過
	人孔蓋之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
	溢排管之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物	
水塔 設備 檢查	水塔基本資料	容量(以計算式表示): * 圓形鐵塔 4噸 X 2座 材質: <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置: <input type="checkbox"/> 位地上層頂層 <input type="checkbox"/> 其他
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
	頂部之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉
	人孔蓋之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
	溢排管之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物	
廠商建議改善事項		OK

備註：每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄。



清洗廠商：



0935342115

清洗相片請存再光碟片內

(附件三)

水池水塔清洗設備檢查紀錄表

用戶名稱:

中華國中 (專科大樓)

填表時間 104年7月2日

用戶地址		市 區 路 縣 直轄 (市) 東港 段 巷 弄 號 15-3號
用戶基本資料		水池共 RC (5座) 座, 水塔共 RC (2座) 座. 內有岩百鐵板
水池 池 設 備 檢 查	水池基本資料	容量(以計算式表示): 5M * 2M * 1.5M 15噸 X 1座 材質: <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置: <input checked="" type="checkbox"/> 位地面層 <input type="checkbox"/> 位地下層 <input type="checkbox"/> 其他
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 設於地面下 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離, 部分牆面無法檢視
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
	頂部之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過
	人孔蓋之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
	溢排管之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物	
水塔 塔 設 備 檢 查	水塔基本資料	容量(以計算式表示): 4M * 2M * 1.5M 12噸 X 1座連體 材質: <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置: <input checked="" type="checkbox"/> 位地上屋頂層 <input type="checkbox"/> 其他 內有岩百鐵板
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離, 部分牆面無法檢視
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
	頂部之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉
	人孔蓋之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
	溢排管之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物	
廠商建議改善事項		管理良好

清洗相片儲存再光碟片內

備註: 每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄.



清洗廠商:



0935342115

(附件三)

水池水塔清洗設備檢查紀錄表 SA-59-1001-00

用戶名稱：中華國中 (活動中心)

填表時間 106年7月12日

用戶地址		市 區 路 縣 蘆 市 車 港 街 段 巷 弄 號 15-3號
用戶基本資料		水池共 RC 12座，水塔共 RC 24座。
水池 設備 檢查	水池基本資料	容量(以計算式表示): $4M * 2M * 1.5 = 12噸 * 1只$ 材質: <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置: <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下層 <input type="checkbox"/> 其他
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 設於地面下 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
	頂部之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過
	人孔蓋之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
	溢排管之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物	
水塔 設備 檢查	水塔基本資料	容量(以計算式表示): $6M * 4M * 1M = 24噸 * 2只$ 材質: <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置: <input checked="" type="checkbox"/> 位地上層頂層 <input type="checkbox"/> 其他
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
	頂部之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉
	人孔蓋之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
	溢排管之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物	
廠商建議改善事項		OK

備註：每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄。



清洗廠商：



0935342115

清洗照片請存海光碟片內

台灣省自來水公司輔導優良水池水塔清洗廠商水質檢驗報告

(附件四)


中華國中、直隸市東港路153號

水號: 8A-5A-1001-00

用戶地址:

採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	PH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氮氮	結果評估
飲用水水質標準			2NTU以下	6.5-8.5	500mg/L以下	0.2-0.8mg/L		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 清洗相片請存再光碟片內
水池(清洗前)	104.7.12	8:50	0.7	7	120	0.4		
水池(清洗後)	104.7.12	10:35	0.6	7	120	0.4		
水池(清洗前)	11	10:45	0.7	7	120	0.3		
水池(清洗後)	11	11:40	0.6	7	120	0.3		
水池前	11	12:00	1.0	7	120	0.4		
水池後	11	14:00	0.8	7	120	0.4		
水池前	11	14:30	1.0	7	120	0.5		
水池後	104.7.12	16:00	0.8	7	120	0.5		
				備註				

清洗廠商:



(附件二) 台灣省自來水公司輔導優良水池水塔清洗廠商回報清冊

廠商名稱：福正水行 9322328 09353415 潘先生 回報日期：104.7.12

清洗日期	用戶名稱	地址	聯絡人	聯絡電話	水池數量	水塔數量
104.7.12	中華國中	宜蘭市車道路15-3號	總務 黃小姐	382972-106	4只	7只
			組卷	382904-118		
			施主任	382972		

備註：每月五日前將上個月清洗案件，依格式填寫彙整，並將設備檢查記錄表及水質檢驗報告依序排列一併回報。

清洗廠商：

