

宜蘭縣裸露地現勘紀錄表

NO.	013	現勘日期	103 年 3 月 7 日		固定源管編	無	
列管編號	G098009	鄉鎮別	宜蘭市	裸露地類型	G	裸露地名稱	一般裸露地
所有人	宜蘭縣立復興國民中學	地目				地號	
電話	地址 (或位置概述)		宜蘭縣宜蘭市復興路二段 77 號				
列管裸露地現況							
1. 裸露地擾動現況 <input type="checkbox"/> 未有擾動 <input checked="" type="checkbox"/> 具擾動 <input type="checkbox"/> 車行揚塵 <input checked="" type="checkbox"/> 風蝕揚塵							
2. 是否適合植草 <input checked="" type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 不適合 說明：_____							
3. 列管裸露地情形 <input checked="" type="checkbox"/> 植草 <input type="checkbox"/> 鋪面 <input type="checkbox"/> 覆蓋帆布或鋼板 <input type="checkbox"/> 其他_____							
4. 列管面積(m²)				5. GPS UTM 座標定位			
總面積	改善/綠覆面積	裸露面積	定位點	X 座標	Y 座標		
4000	3000	1000	大門口	325547	2738208		
裸露地現況描述： 該列管裸露地為宜蘭環保局 98 年度綠化補助對象，該裸露地雖有綠化補助，但仍有明顯裸露情形。				附近相關地理位置圖或簡圖： 			
裸露地表改善建議： 建議管理單位加強裸露地表之管理，可於裸露地種植草籽或草皮，並將該區隔離，減少學生活動頻率，待草皮綠美化後，才開放學生活動。							
列管裸露地照片							
							
列管裸露地綠化較佳地區		列管裸露地較嚴重之地區		列管裸露地較嚴重之地區			
							
列管裸露地有明顯裸露情形							

		
<p>改善情況之 1</p>	<p>改善情況之 2</p>	<p>改善情況之 3</p>
		
<p>改善情況之 4</p>		