5.2.1 復興國中現況調查

復興國中 57 年 8 月創校。學校現址位宜蘭市復興路二段,班級數 81 班,師生人數約 2940 人(98 年 6 月) ,位宜蘭市區主要之國民中學。

校址 宜蘭縣宜蘭市復興路二段

創校時間 57年8月

學校規模 班級數 81 班, 師生人數約 2939 人 (98 年 2 月)

校地規模 面積 3.5 公頃

學校願景 打造一所『愛』與『希望』的校園

教育目標培育健康自信、互助合群、創意前瞻、勇於夢想的青少年

辦學核心理念 生命教育-

強調對生命的尊重與關懷, 珍愛自己尊重他人進而 關懷社會愛護環境,

環環相扣彰顯「愛」的內涵。

生涯教育-

幫助孩子了解自己以及

外在環境爲重點,

加強孩子做決定與行動的能力, 展現「看到未來,掌握現在」

的自信希望。

校務推展策略與具

體措施

略

社區資源 1.人力資源:社區人士、退休教職員、民間社團、學校家長會、教


師會、教育基金會。 2.自然資源:略。 3.人文資源:略。

學校特色 略

校園改善計畫 略

一、基地暨鄰近地區現況

復興國中位宜蘭市復興路,由中山路(台九省道)至復興路口進入可抵達。毗鄰文 化中心、宜蘭大學、鄰近宜蘭高中、蘭陽女中,爲宜蘭地區重要國民中學。相鄰住宅 區,亦已興闢完成,住、商使用混合。



復興國中 區位圖

1.基地現況

校地座落 宜蘭都市計畫地區、學校用地


校地面積 3.5 公頃


主要校舍群 和平樓、行政大樓、教學大樓(F1、F2、F3、F4、F5)、科學館、學藝

館、美術館、圖書館(特教館)、群育館(活動中心)


主要設施 操場、籃球場、中庭 服務設施 停車場、自行車停車棚

文化中心、宜蘭大學、公園預定地(賣場) 毗鄰社區設施





復興國中 基地周邊現況圖



全區現況配置圖



A.校門口



B.校門口



C.校園草地區



D.新校舍區



E.舊校舍區



F.操場

復興國中 校園現況配置圖

2.學校周邊人行步道現況

街道名/图	 室向	人行道鋪面 寬度(M) 使用現況		使用現況
文化路	/東	洗石子	3-4	與校地之間以圍牆區隔。
農權路	/南	洗石子	3	與校地之間以圍牆區隔。
通路	/西	洗石子	1.5	與校地之間以綠籬區隔,之間存在高差。
復興路	/北	洗石子	3-4	與校地之間以圍牆區隔。



復興國中 學校周邊人行步道現況圖

3.學校周邊道路現況


街道名/座向		道路類型	寬度(M)	使用現況/連接方向
文化路	/東	道路	10	側門/連結復興路(北)、農權路(南)
農權路	/南	道路	15	側門/連結神農路(東)、民族路(西)
通路	/西	通路	6	連絡通路,連接農權路、復興路,
復興路	/北	道路	15	校門、汽車出入口/連結農權路、民族路



復興國中 學校周邊道路現況圖

二、學校暨鄰近地區環境

校地周邊西側以通路相隔爲文化中心; 東側爲住宅區, 建築物密集,且住商混合使用。 南側以農權路相隔爲宜蘭大學; 北側爲公園預定地,現作賣場、小吃城。



復興國中 學校暨鄰近地區土地使用現況圖

1. 學校暨鄰近土地使用與建築物環境

	校地座向	使用分區	土地使用	使用現況
	東	住宅區	住商使用	以文化路相隔爲住宅、店鋪。
	西	公園	文化中心	公園開放空間,現爲文化中心。
	南	學校	宜蘭大學	以農權路相隔爲宜蘭大學,校舍建築量體規模大。
_	北	公園	攤販、小吃	臨時使用,景觀上較爲複雜。



復興國中 建築物環境圖

2.基地人行暨車行動線

街道名/座向		行人動線	車行動線	使用現況
文化路	/東	側門	側門	僅供通學進出使用,由德馨樓進入校區。
農權路	/南	側門	側門	僅供通學進出使用,由科學館進入校區。
通路	/西	無	無	因緊鄰文化中心,沿綠籬側行人自行穿越
				操場進入教室。
復興路	/北	校門口	無	校門,經由前庭進入校區、活動中心。



復興國中 基地人行動線圖



復興國中 基地車行動線圖

3.基地內與周邊行道樹

街道名/座向		圍牆形式	植樹種類	地被/水域	使用現況
文化路	/東	圍牆	灌木	地被	行人道上種植行道樹。
農權路	/南	圍牆	無	無	行人道上種植行道樹。
通路	/西	綠籬	灌木	地被	
復興路	/北	圍牆	灌木	無	行人道上種植行道樹。



復興國中 基地內與周邊行道樹圖

三、校園設置需求(略)

四、校園實地參訪與建議

1.校園屋頂形式現況

棟名	興建年別	構造別	樓層數	屋頂形式	備註
和平樓		R.C	2	平屋頂	_
教學大樓(F1)		R.C	4	斜/平屋頂	
教學大樓(F2)		R.C	4	斜/平屋頂	
教學大樓(F3)		R.C	4	斜/平屋頂	
教學大樓(F4)		R.C	4	斜/平屋頂	
教學大樓(F5)		R.C	4	斜/平屋頂	
科學館		R.C	3	平屋頂	
學藝館		R.C	3	平屋頂	
美術館		R.C	3	平屋頂	
特教館		R.C	3	平屋頂	
群育館		R.C/S.C	2	斜屋頂	活動中心



校園屋頂現況圖





B.和平核

C.F1大樓







E.F4大樓露台 5.2.1-12

張宏維建築師事務所 98.06


復興國中 校園屋頂現況圖

2.綠屋頂施作之建議

棟名	位置	形式	備註
和平樓	屋頂層	薄層式	
教學大樓(F1)	屋頂層	薄層式	
教學大樓(F2)	屋頂層	薄層式	
教學大樓(F3)	無		
教學大樓(F4)	四樓露台	庭園式	
教學大樓(F5)	屋頂層		
科學館	屋頂層	薄層式	
學藝館	屋頂層	薄層式	
美術館	屋頂層	薄層式	
圖書館	屋頂層	薄層式	特教館
群育館	無		活動中心

(圖-續下頁)

(圖-續上頁)



復興國中 校園屋頂施作建議圖

3.校園圍籬形式現況



復興國中 校園圍籬現況圖

4.綠圍籬施作之建議:本計畫尚無提案。