

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程

工程內容：

	01正立面	02左立面
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程


工程內容：

	03左.背立面	04 背立面
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程







工程內容：

	05 右立面	
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程

工程內容：

	01左側平臺	02 樓梯
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程

工程內容：

	03樓梯扶手	04左側雨遮
施工前	 A photograph showing the exterior of a building with a concrete staircase. The area is cluttered with construction materials and a green tarp is partially covering the entrance area.	 A photograph of the building's facade showing a window with metal grates and a concrete structure above it, which is the area to be renovated into an awning.
施工中	 A photograph showing the staircase area during construction. Scaffolding is erected around the stairs, and a worker in a yellow shirt is visible near bags of cement.	 A photograph showing the building's facade during construction. Scaffolding is erected around the window area, and a worker is visible on the scaffolding.
施工後	 A photograph showing the completed staircase with a new white handrail and concrete steps. The area is clean and free of construction materials.	 A photograph showing the completed building facade. The window area is now covered by a new, finished concrete awning with a decorative design.

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程

工程內容：

	05正面局部1	06正面局部2
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程







工程內容：

	07正面局部3	08二樓雨遮
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程

工程內容：

	09屋頂1	10屋頂2
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程







工程內容：

	11正面局部4	12屋頂3
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程

工程內容：

	13樓梯扶手內側	14二樓平臺
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程







工程內容：

	15二樓欄杆	16背面局部1
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程

工程內容：

	17梯階	18二樓左側面
施工前		
施工中		
施工後		

尚揚營造有限公司

工程名稱：宜蘭縣復興國民中學合奏教室立面外牆及防漏水整修工程

工程內容：

	19左側局部	20左側柱
施工前		
施工中		
施工後		