教學環境

11/13(四) **修繕學校教學環境設備**：

這次主要進行修繕的地方是資源回收室的屋頂。這個空間是學生每天打掃、整理回收物的重要場所，但因屋頂鐵皮老化，長期以來出現漏水情形。每逢下雨，雨水就會滲入室內，不僅讓地面變得濕滑、增加跌倒的危險，也使裡面的物品受潮發霉。隨著時間推移，室內濕氣越來越重，空氣中甚至帶著一股霉味，不僅影響使用上的便利，也可能對學生的健康造成負擔。每次看到回收室變得潮濕又凌亂，大家心裡其實都覺得很可惜，畢竟這個空間原本應該是乾淨整齊、方便學生使用的地方。

為了改善這樣的狀況，學校特別進行了屋頂鐵皮的修繕，同時也重新整理並更新了回收室內的置物架。修繕完成後，整個空間煥然一新，光線變得更加明亮，空氣也更加清新。期盼即使在大雨天，室內依然能保持乾爽，讓學生在整理回收物時感到安心又舒適。這樣的改變不僅提升了環境品質，也讓大家更珍惜這個被整理好的空間，更願意共同維護它的整潔與功能。

這次修繕的過程也讓我們更深刻體會到，環境的好壞會直接影響學生的心情與工作效率。一個乾淨、通風、安全的空間，能讓學生在日常打掃與回收的過程中感受到被重視，也能培養珍惜公共設施、愛護校園環境的態度。未來，我們會持續關注校園中這些容易被忽略的小角落，讓每個空間都能保持良好的狀態，成為讓人安心、舒適、愉快的學習環境。

廠商已於上週五完成修繕工程，然而，因鳳凰颱風外圍環流及東北季風帶來的連日降雨，我們發現屋頂仍有一、兩處輕微滲水情形。感謝廠商今天再次到校勘查現場，並承諾會儘快協助後續的補修作業。相信在修繕完善後，資源回收室將能真正恢復應有的功能，成為一個安全、整潔又能長久使用的校園空間。



上週五修繕鐵皮前學生協助搬運整理



更新資源回收室內的置物鐵架



屋頂鐵皮老化長期以來出現漏水情形



廠商已修繕資源回收室屋頂的鐵皮