

東澳國小113年度成果照片

工程名稱：地震災損復建工程	施工項目：廚房地坪裂損（含截水溝）修復施工前區域照片	
	施工項目：拆除運棄	
	施工項目：廚房地坪重新鋪設地磚完成	

施工記錄照片

工程名稱：地震災損復建工程	施工項目：廚房地坪截水溝設置完成	
	施工項目：廚房地坪裂損（含截水溝）修復施工前區域照片	
	施工項目：廚房牆面磁磚裂損修復完成	

施工記錄照片

工程名稱：地震災損復建工程


施工項目：幼兒園寶貝班廁所牆面油漆
施作前區域照片



施工項目：幼兒園寶貝班廁所牆面油漆
施作前區域照片



施工項目：幼兒園寶貝班廁所牆面油漆施作前
區域照片



施工記錄照片

工程名稱：地震災損復建工程

施工項目：幼兒園寶貝班廁所牆面油漆
施工中



施工項目：幼兒園寶貝班廁所牆面油漆
施工中



施工記錄照片

工程名稱：地震災損復建工程	施工項目：幼兒園寶貝班廁所牆面油漆 施作完成	
	施工項目：幼兒園寶貝班廁所牆面油漆 施作完成	
	施工項目：幼兒園寶貝班廁所牆面油漆施作完成	