

附錄四

職場不法侵害預防之作業場所環境檢點紀錄表

「物理環境」方面

單位/地點:宜蘭縣家庭教育中心-辦公區

作業內容:辦公作業、民眾洽詢業務

檢點日期:114. 04.

環境相關因子	現況描述 (含現有措施)	應增加或改善之措施	建議可採行之措施
噪音	辦公環境空間良好，如有修繕工程將產生部分聲響		提前周知修繕事項及期間
照明	環境照明良好，視野清楚，臨近本中心出入口亦有照明。		保持室內、室外照明良好，各區域視野清晰，特別是夜間出入口、停車場及貯藏室。
溫度	溫度適當		
濕度	定期開窗、保持通風平衡溼度		在擁擠區域及天氣燥熱時，應保持空間內適當溫度、濕度及通風良好；消除異味。
通風狀況	通風良好，無異味		
建築結構	尚屬安全無牆面裂縫，門窗開啟正常	定期檢視	維護物理結構及設備之安全。
相關使用之設備	-	-	

檢點人員：_____

單位主管：_____

其他相關人員或共同檢點人員：_____