# 宜蘭縣古亭國民中小學109年度推動環境教育成果報告

一、項目：109_四_4_環境教育-校園化糞池

二、內容簡述：校園的古亭樓廁所落成，但仍不能啟用，因為廁所的排汙水的管線阻塞，正在清除中。

三、活動照片：

| | |
|---|---|
| | |
| 汙水處理的管線阻塞。 | 排水的管線阻塞。 |
| | |
| 汙水的排放管線阻塞，導致儘管廁所雖然落成，但仍不能啟用。 | 哇!汙水，烏漆嗎黑的汙水，臭味刺鼻難聞。 |

| | |
|---|---|
| | |
| 這是一件苦差是，不知道到底能不能通。 | 主任和兩位工友，傷透腦筋。 |
| | |