

附件 2

【109 年度宜蘭縣設備汰換補助 - 完工報告書】

申請單位：宜蘭縣立文化國民中學

申請序號（審核單位填寫）：_____

統一編號：42001712		核定公文文號：環空字 1090005729 號 (檢附公文影本)	
聯絡人：范椿旋 聯絡電話：03-9903060 轉 502 聯絡地址：蘇澳鎮新馬路 2 號		匯款銀行：臺灣銀行 分行：蘇澳 帳戶名：宜蘭縣立文化國民中學 帳號：089038094065	
申請補助項目： ☐ 辦公室及營業場所照明 ☒ 無風管空氣調節機			
設備安裝地址：宜蘭縣蘇澳鎮新馬路 2 號			
發票日期：109 年 3 月 30 日		汰換金額：新臺幣 20 萬 9,293 元	
發票號碼：zc29050354 zc29050355		申請補助：新臺幣 8 萬 1,844 元 安裝工期：109 年 03 月 23 日至 109 年 03 月 23 日	
檢 附 文 件	☒ 是 ☐ 否	自我檢核項目	
	☒	1.設備汰換補助完工報告書(附件 2)：汰換費用及數量統計、施工證明、核定公文影本	
	☒	2.廢機回收證明文件(附件 3)：申請無風管空氣調節機者檢附	
	☒	3.購置發票/收據(含明細)正本及領據 (附件 4)	
	☒	4.機關(構)學校檢附機關分攤表(附件 4 第 4 頁)	
【補助切結聲明】本申請人已詳閱申請原則，本申請人聲明申請表單所填內容實屬無誤，且所檢附之證明文件皆與正本相符，如提供不正確資料、詐欺冒領、重複申請、查核異常或其他不正當方式之情事，願接受相關法律處分，並撤銷補助及退還全額補助款，絕無異議，特此切結聲明。 申請單位簽章：(大小章) 代辦業者簽章：(店章及代申請人簽章) ☐申請人因無法親自申請辦理宜蘭縣設備汰換補助事宜，特委託代申請人代為辦理申請，如有虛偽不實，雙方願負法律責任。(採自行申請者免勾選)			
本欄由本府環境保護局審核人員填寫 設備汰換類			
核定金額：新臺幣 _____ 元		☐ 未通過 ※未通過原因： ☐ 發票/收據日期非於補助期間購買。 ☐ 申請/成果文件不實或偽造變造；檢附之文件有隱匿、虛偽或假造等不實情事。 ☐ 經查證未安裝使用或有囤積、轉賣之情事。 ☐ 申請者規避、妨礙或拒絕抽樣電話查詢或進行現場稽查（於追蹤查核時遭阻）。 ☐ 同一申請補助案件已獲其他政府機關補助。 ☐ 通知限期補正未果者；現場查核經限期改善未果者。 ☐ 現場查核實際設備裝設地點經認定非屬營業及辦公空間。 ☐ 經審查計算未達節能成效，或節能效益不佳。 ☐ 預算將用罄並經本府公告終止補助。 ☐ 申請日期超過申請補助期間。 ☐ 其他：()	
☐ 通過 ☐ 補正後通過 ※核定數量： _____ 台無風管 空調 _____ 具辦公室 營業場所照明 _____ 盞室內停 車場智慧照明	☐ 通知補正 ※需補件項目： ☐ 新設備外機/燈具型號近照 ☐ 舊設備外機/燈具型號近照 ☐ 廢機回收聯單第三聯影本 ☐ 發票/收據(含明細)影本 ☐ 存摺影本 ☐ 汰換數量統計表 ☐ 簽名/蓋章 ☐ 其他：()	審核人： 覆 核：	

二、設備汰換費用及數量統計表

單位：新台幣(元)


辦公室及營業場所照明			
老舊 T8/T9 總數	具	燈具費用總計	元
新設節能照明總數	具	必要線路更換及相關施工費用	元
		汰換總金額	元
無風管空氣調節機			
既有無風管空調總計	3 台		
新設無風管空調總計	5 台	新設無風管空調汰換總金額	209,293 元

需對應申請書「設備汰換位置及數量統計表」。

※設備汰換類：同一單位最高補助以 50 萬元為上限

設備汰換估價總金額		209,293	元
申請單位自籌款		127,449	元
申請補助款		81,844	元
補助金額公式	辦公室及營業場所照明	〔燈具未稅單價 × 1/2(若超過 500 元則以 500 元計)×總具數〕+〔線路更換及相關施工費用總金額 × 1/2〕(*皆不含稅額)	
	無風管空氣調節機	每台額定冷氣能力(kW)(小數點無條件捨去) × 新台幣 2,500 元 * 新設備 kW 不大於既有設備 kW，如大於則以既有 kW 計算。 * 若補助金額超過汰換總費用 50%，則以 50%為上限。	

三、設備汰換施工證明：☐辦公室及營業場所照明 ☒無風管空氣調節機

設置場所門牌及外觀	
	

備註：施作位置為個別獨立空間名稱，需對應申請書「設備汰換位置及數量統計表」。

施工前中後照片

施作位置

文化國中導師室

完工日期

109年3月23日

施工前



※無風管空調機提供原室內機(含空間)照片

施工前



※無風管空調機提供原室外機型號近照



※無風管空調機提供拆除中照片



無風管空調機提供裝設中照片




※無風管空調機提供裝設中照片



※無風管空調機提供裝設中照片

完工後




※無風管空調機提供新室內機(含空間)照片

完工後




※無風管空調機提供新室外機型號近照

完工後



※無風管空調機提供新室外機(製造號碼)照片

完工後



※無風管空調機提供新室外機(製造號碼)照片

※本表得依實際情形自行修改、擴充或刪減

施工前中後照片		
施作位置	文化國中導師室	完工日期 109 年 3 月 23 日
施工前  ※無風管空調機提供原室內機(含空間)照片		施工前  ※無風管空調機提供原室外機型號近照
施工中  ※無風管空調機提供拆除中照片		施工中  ※無風管空調機提供裝設中照片
施工中  ※無風管空調機提供拆除中照片		施工中  ※無風管空調機提供裝設中照片

完工後



※無風管空調機提供新室內機(含空間)照片

完工後



※無風管空調機提供新室外機型號近照

完工後




※無風管空調機提供新室內機(含空間)照片

完工後




※無風管空調機提供新室外機型號近照

完工後






※無風管空調機提供新室外機(製造號碼)照片

完工後



※無風管空調機提供新室外機(製造號碼)照片

施工前中後照片			
施作位置	文化國中輔導室	完工日期	109 年 3 月 23 日
施工前  無風管空調機提供原室內機(含空間)照片		施工前  ※無風管空調機提供原室外機型號近照	
施工中  無風管空調機提供拆除中照片		施工中  無風管空調機提供裝設中照片	
完工後  管空調機提供新室內機(含空間)照片		完工後  ※無風管空調機提供新室外機型號近照	



完工後

※無風管空調機提供新室外機(製造號碼)照片