

安全檢核表

安全檢核表 1

運動遊戲器材管理檢核表						
校名		查核日期				
北園國小		102年3月14日				
項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	選擇安全材質之遊戲器材。		✓		
	2	適時指導遊戲器材之使用方法。		✓		
	3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象。		✓		
	4	遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。		✓		
	5	遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。		✓		
	6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。		✓		
	7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道。		✓		
	8	器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。		✓		
隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。		✓		
	2	地樁穩固，且不突出地面。		✓		
	3	鋼架平穩未腐蝕。		✓		
跳板	1	兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。				無
	2	木板未斷裂變形。				：
	3	支架及栓扣牢固。				：
	4	地樁穩固，且不突出地面。				：
	5	扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。				：
攀登架	1	地樁牢固，且不突出地面。		✓		
	2	鋼架平穩牢固未腐蝕。		✓		

安全檢核表 2

項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
輪胎	1 輪胎裝置固定妥當。				✓
	2 輪胎表面平整無破損。				✓
	3 輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。				✓
迴轉地球	1 輪軸穩定。				✓
	2 鐵鏈、鋼管未鏽損。				✓
	3 底台未破裂、鬆落。				✓
	4 有足夠潤滑劑，轉動無異聲。				✓
鞦韆	1 扶手處鏈孔未太大。				✓
	2 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。				✓
	3 坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。				✓
	4 地面有保護墊或物。		✓		
滑梯	1 著地處地面已做安全維護設施。		✓		
	2 著地處與地面保持適當高度。		✓		
	3 斜度以 40° 內為限。		✓		
	4 爬梯梯階未破裂或鬆脫。		✓		
搖椅	1 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。				無
	2 支架與座椅兩邊，有適當距離。				✓
	3 座椅附設安全帶。				✓
	4 座椅下之踏板，有適當距離。				✓
	5 結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。				✓
	6 吊鈎環扣未鬆開。				✓
爬杆	1 爬竿的結構完整。				✓
	2 爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。				✓
	3 爬竿下方鋪面材料且平坦。				✓
特殊記事：遊樂器材 101 學年整建，102 年 3 月完成開放					

承辦人：林俊諒 組長：

主任：林俊諒

校長：姚宗呈