

器材或場地缺失維修 10012

1 教職員生告知，登錄維修記錄表，寫明器材或場地損壞地點及情形。

宜蘭縣壯圍國小修繕單		
申請日期：102.3.19	處室或班級：五年	老師簽名：賴文達
待修繕狀況	三樓飲水机積水不通，產生危險。	
修繕日期：102.3.19	修繕人員簽名：林國賢	
修繕處理情形	排除積水處理完成。 	

2 業務（事務）單位研商處理方式。

宜蘭縣壯圍國小修繕單		
申請日期：102.3.21	處室或班級：三年	老師簽名：黃春湖
待修繕狀況	三樓投影機無法開啟。	
修繕日期：102.3.21	修繕人員簽名：林俊諺	
修繕處理情形	委外廠商處理。 	

3 內部處理或委外施工。