

# 宜蘭縣國民中小學運動遊戲器材管理現況調查表【學校填寫用】

校名：澳花國小

日期：102年10月18日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果			備註 (修繕經費預估)
			符合	不符合	待改進事項	
一般性要點	1	選擇安全材質之遊戲器材。	V			
	2	適時指導遊戲器材之使用方法。	V			
	3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象。	V			
	4	遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。	V			
	5	遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。	V			
	6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。	V			
	7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道。	V			
	8	器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。	V			
隧道【一座】	1	焊接點牢固未鬆脫。				
	2	地樁穩固，且不突出地面。				
	3	鋼架平穩未腐蝕。				
蹺蹺板【一座】	1	兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。	V			
	2	木板未斷裂變形。	V			
	3	支架及栓扣牢固。	V			
	4	地樁穩固，且不突出地面。	V			
	5	扶手不可鬆脫，且底部固定部份無突出。	V			
攀登架【二座】	1	地樁牢固，且不突出地面。	V			
	2	鋼管焊接牢固未腐蝕。	V			
	3	支架及栓扣牢固。	V			
平衡木【一座】	1	放置穩固。		V	已申請經費補強	10000
	2	支柱安全，無斷裂危險。		V	已申請經費補強	10000
	3	平衡木之正面平整。		V	已申請經費補強	10000

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果			備註 (修繕經費預估)
			符合	不符合	待改進事項	
輪胎【0個】	1	輪胎裝置固定妥當。				
	2	輪胎表面平整無破損。				
	3	輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。				
鞦韆【二座】	1	扶手處鍵孔未太大。	V			
	2	鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。	V			
	3	坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。		V	已申請經費補強	12000
	4	地面有保護墊或物。	V			
滑梯【三座】	1	著地處地面已做安全維護設施。	V			
	2	著地處與地面保持適當高度。	V			
	3	斜度以40°內為限。	V			
	4	爬梯梯階未破裂或鬆脫。	V			
搖椅【二座】	1	底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約40cm以上。	V			
	2	支架與座椅兩邊，有適當距離。	V			
	3	座椅附設安全帶。		V		
	4	結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。	V			
爬杆【一座】	1	爬竿的結構完整。	V			
	2	爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。	V			
	3	爬竿下方鋪面材料且平坦。	V			
		本表格如不敷使用可自行延伸！				
合計						2.2 萬元

檢核人員：

教師兼  
學務組長 王孝龍

主任：

教師兼  
總務主任 陳虹霖

校長：

校長 羅健國