

表 2-1

## 校園建築管理檢核表

校名 宜蘭縣立利澤國民中學

查核日期 103年9月2日

| 項目    | 項次 | 安全檢視應注意要點                       | 負責人員 | 檢核結果 |       |
|-------|----|---------------------------------|------|------|-------|
|       |    |                                 |      | 符合   | 待改進事項 |
| 一般性要點 | 1  | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。      | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 2  | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。    | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 3  | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。          | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 門     | 1  | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。                 | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 2  | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。                  | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 3  | 教室門、鎖無損壞。                       | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 4  | 儲藏室門無損壞。                        | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 鐵捲門   | 1  | 有防夾及聲音警示裝置。                     | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 2  | 有警示標語提醒進出人員。                    | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 3  | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 窗     | 1  | 窗戶無損壞、故障。                       | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 2  | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。                | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 防盜窗   | 1  | 網架無鏽損、斷裂現象。                     | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 2  | 安裝牢固、不易倒塌。                      | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 牆     | 1  | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。                 | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 2  | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。                | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 3  | 內牆無出現裂縫現象。                      | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 4  | 圍牆無傾斜、裂縫現象。                     | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 天花板   | 1  | 樑無傾斜龜裂現象。                       | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 2  | 天花板無龜裂現象。                       | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 3  | 天花板無漏水的現象。                      | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 4  | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。                | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 懸吊物   | 1  | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。                   | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 2  | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。          | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 柱     | 1  | 柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。         | 鐘文誠  | ✓    |       |
|       | 2  | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。               | 鐘文誠  | ✓    |       |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點                     | 負責人員 | 檢核結果 |       |
|----|----|-------------------------------|------|------|-------|
|    |    |                               |      | 符合   | 待改進事項 |
| 欄  | 1  | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。               | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 2  | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。           | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 3  | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。               | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 杆  | 4  | 木質欄杆無腐爛現象。                    | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 樓  | 1  | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。                 | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 2  | 樓梯的地面無裂縫。                     | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 3  | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。               | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 梯  | 4  | 樓梯間照明設備無損壞。                   | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 走  | 1  | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。               | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 2  | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。          | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 3  | 走廊排水正常未見積水現象。                 | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 屋  | 1  | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。         | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 2  | 屋頂無漏水現象。                      | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 3  | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。                  | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 4  | 屋頂落水頭無阻塞。                     | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 5  | 屋頂無雜草雜物。                      | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 6  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。           | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 7  | 女兒牆上方無堆放物品。                   | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 地  | 1  | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。              | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 2  | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。              | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 3  | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。           | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 4  | 地下室無積水。                       | 鐘文誠  | ✓    |       |
| 昇  | 1  | 昇降設備由管理人負責管理。                 | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 2  | 已委請專業廠商負責維護保養。                | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 3  | 已由專業技術人員從事維護保養。               | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 4  | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。           | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 5  | 已製作昇降設備安全檢查表。                 | 鐘文誠  | ✓    |       |
|    | 6  | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 | 鐘文誠  | ✓    |       |

承辦人：

組長：

主任：

校長：

組長 鐘文誠

組長 鐘文誠

教師兼代  
總務處主任 林芳玉

校長 林士雄