

表 2-2

消防安全管理要領檢核表

校名 宜蘭縣立利澤國民中學

查核日期 103 年 9 月 27 日

項 目	項 次	檢 核 要 點	負 責 人 員	檢 核 結 果		備 註
				符 合	待 改 進 事 項	
組 織	1	擬妥防護計畫。	林芳玉	✓		
	2	成立消防安全防護小組。	林芳玉	✓		
訓 練	1	定期召開會議及訓練。	林芳玉	✓		
	2	實施防火教育宣導。	林芳玉	✓		
	3	實施防火器材使用訓練。	林芳玉	✓		
	4	實施避難逃生方法及逃生路線演練。	林芳玉	✓		
	5	教職員工會使用防火避難逃生設備。	林芳玉	✓		
	6	教職員工會操作滅火器(滅火器及消防栓)。	林芳玉	✓		
警 報 設 備	1	火警警報設備可正常操作。	林芳玉	✓		
	2	緊急廣播設備可正常操作。	林芳玉	✓		
	3	緊急照明設備可正常操作。	林芳玉	✓		
	4	定期維護警報設備。	林芳玉	✓		
	5	設有專人管理。	林芳玉	✓		
滅 火 設 備	1	消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	林芳玉	✓		
	2	滅火器無過期，壓力充足。	林芳玉	✓		
	3	設有專人管理。	林芳玉	✓		
	4	定期保養及檢查。	林芳玉	✓		
避 難 逃 生 設 備	1	有避難逃生路線圖。	林芳玉	✓		
	2	緊急避難路線指標無損壞或脫落。	林芳玉	✓		
	3	設置安全門且在門上設置出口標示燈。	林芳玉	✓		
	4	安全門保持未上鎖狀態。	林芳玉	✓		

林芳玉

林芳玉

林芳玉

項 目	項 次	檢 核 要 點	負 責 人 員	檢 核 結 果		備 註
				符 合	待 改 進 事 項	
避 難 逃 生 設 備	5	防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。	林芳玉	✓		
	6	逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。	林芳玉	✓		
	7	依規定設置各項避難器具。	林芳玉	✓		
	8	設有專人管理。	林芳玉	✓		
	9	定期維護檢查避難逃生設備。	林芳玉	✓		
線 路	1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。	林芳玉	✓		
	2	電壓符合規定。	林芳玉	✓		
	3	插座使用符合規定。	林芳玉	✓		
	4	管線設置符合規定。	林芳玉	✓		
	5	電器用品使用符合規定負荷量。	林芳玉	✓		
	6	專人管理。	林芳玉	✓		
	7	定期保養及檢查。	林芳玉	✓		
危 險 物 品 管 理	1	易燃物品按照規定儲存與管理。	林芳玉	✓		
	2	化學藥品按照規定儲存與管理。	林芳玉	✓		
	3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	林芳玉	✓		
	4	廢棄物按照規定處理。	林芳玉	✓		
	5	設有專人管理。	林芳玉	✓		
	6	定期保養及檢查。	林芳玉	✓		
防 縱 火	1	假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。	林芳玉	✓		
	2	整理或保存場所內之可燃物。	林芳玉	✓		

附註：

1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

防火管理人：

主任：

校長：

教師兼代
總務處主任 林芳玉

教師兼代
總務處主任 林芳玉

校長 林士雄