

表 2-3

水電設備管理檢核表

校名 宜蘭縣立利澤國民中學查核日期 103年9月2日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬 體 設 備	1	水電安全設備符合規定。	沈亦凡	✓		
	2	安全開關正常。	沈亦凡	✓		
	3	線路絕緣良好。	沈亦凡	✓		
	4	燈具電器使用量合乎負載量。	沈亦凡	✓		
	5	線路無任意延長加裝。	沈亦凡	✓		
	6	燈具懸掛牢固。	沈亦凡	✓		
	7	水池、水塔清潔定期清洗。	沈亦凡	✓		
	8	管線水龍頭無漏水。	沈亦凡	✓		
	9	管道線路設施定期維護保養。	沈亦凡	✓		
	10	消防設備符合規定。	林芳玉	✓		
行 政 措 施	1	校園開放區與非開放區有隔離措施。	鐘文誠	✓		
	2	電力公司如期檢視用電負載量。	鐘文誠	✓		
	3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	鐘文誠	✓		
	4	有編列維護經費。	鐘文誠	✓		
	5	維護保養正常。	鐘文誠	✓		
	6	危險區域明確標示。	鐘文誠	✓		
	7	水電安全教育隨機配合教學。	鐘文誠	✓		
	8	飲用水水質檢驗定期送檢。	鐘文誠	✓		

附註：

1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

組長 鐘文誠

組長 鐘文誠

教師兼代
總務處主任 林芳玉

校長 林士雄