

表 2-4

## 天然災害管理檢核表

校名 宜蘭縣立利澤國民中學查核日期 103 年 9 月 2 日

項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
硬體設備	1 各項安全設備應符合規定。	林芳玉	✓		
	2 安全逃生標誌標示清楚。	林芳玉	✓		
	3 滅火器無過期、失壓、失效。	林芳玉	✓		
	4 有適當地點可設置緊急避難場所。	林芳玉	✓		
防(救)災作為	1 成立防災救援組織，且可隨時動員。	林芳玉	✓		
	2 有緊急應變計畫。	林芳玉	✓		
	3 防救任務適當編配。	林芳玉	✓		
	4 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)	林芳玉	✓		
	5 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。	林芳玉	✓		
	6 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。	鐘文誠	✓		
	7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。	鐘文誠	✓		
	8 颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。	鐘文誠	✓		
	9 颱風前門窗是否關緊。	鐘文誠	✓		
	10 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。	鐘文誠	✓		
	11 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。	鐘文誠	✓		
	12 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。	鐘文誠	✓		
	13 颱風後低窪地或地下室積水立即排除。	鐘文誠	✓		
	14 颱風後地下蓄水池是否受到污染。	鐘文誠	✓		

承辦人：

組長 鐘文誠

組長：

組長 鐘文誠

主任：

教師兼代  
總務處主任 林芳玉

校長：

校長 林士雄