

水電


(附件三)

水池水塔清洗設備檢查紀錄表

用戶名稱：中華國中(行政大樓)

填表時間：103年7月4日

用戶地址		市 <u>臺</u> 區 <u>車</u> 路 <u>港</u> 段 巷 弄 號 <u>15-3</u>
用戶基本資料		水池共 <u>RC 8TX1</u> 座，水塔共 <u>RC 24TX1</u> 座。
水池	水池基本資料	容量(以計算式表示): <u>4M * 2M * 1M = 8</u> 噸 材質: <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置: <input checked="" type="checkbox"/> 位地面層 <input type="checkbox"/> 位地下層 <input type="checkbox"/> 其他
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 設於地面下 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離: 部分牆面無法檢視
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
	頂部之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過
	人孔蓋之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
	溢排管之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
內查	內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物
水塔	水塔基本資料	容量(以計算式表示): <u>4M * 3M * 3M = 36</u> 噸 材質: <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置: <input type="checkbox"/> 位地上層 <input type="checkbox"/> 其他
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離: 部分牆面無法檢視
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
	頂部之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉
	人孔蓋之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
	溢排管之狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
內查	內部	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物
廠商建議改善事項		<u>管理: 良好</u>



備註: 每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄。

