

用水設備改善追蹤調查表【宜蘭縣立中華國民中學(376429615X)】

【用水設備數量調查】建置時間：2015/5/7 9:52:00

器材	類型	原始調查數量			改善措施	前一次改善數量	本次改善數量
		省水型	一般型	合計			
	小便器	-	-	68	1 整組更新		0
					2 更換小便器沖水器(感應式)		0
					3 調整出水時間或止水時間		0
					4 由三角凡而調整至適當水量*		0
馬桶	高水箱馬桶	0	0	0	1 整組馬桶更新為省水型		0
					2 更換兩段式套件		0
					3 調整浮球高度至適當水量		0
					4 放置磚塊或玻璃瓶*		0
	低水箱馬桶	0	0	0	1 整組馬桶更新為省水型		0
					2 更換兩段式套件		0
					3 調整浮球高度至適當水量		0
					4 放置磚塊或玻璃瓶*		0
	快沖式馬桶(沖水凡而)	81	0	81	1 整組馬桶更新為省水型		0
					2 更新沖水凡而		0
					3 加裝兩段式套件		0
					4 調整沖水凡而沖水時間至適當水量*		81
水龍頭	一般水龍頭	177	26	203	1 整組更新為省水型		0
					2 加裝起波器		0
					3 加裝節水墊片		26
					4 由三角凡而調整至適當水量*		0
	自閉式水龍頭	-	-	0	1 整組更新		0
					2 加裝起波器		0
					3 加裝節水墊片		0
					4 由三角凡而調整至適當水量*		0
感應式					1 整組更新		0

	水龍頭	-	-	0	2	加裝起波器		0
					3	加裝節水墊片		0
					4	由三角凡而調整至適當水量*		0

累計 改善數量	改善 完成率	備註
0	0.00%	視為省水型，無需改善。
0	0.00%	
0	0.00%	
0	0.00%	
0		無一般型設備，無需改善。
0		
0		
0		
0		無一般型設備，無需改善。
0		
0		
0		
0		無一般型設備，無需改善。
0		
0		
81		
0	0.00%	有一般型設備，需進行改善。
0	0.00%	
26	100.00%	
0	0.00%	
0		視為省水型，無需改善。
0		
0		
0		
0		

0		視為省水型 ，無需改善。	
0			
0			