

表 2-1

## 校園建築管理檢核表

校名 宜蘭縣七賢國民小學查核日期 101年08月28日

| 項目    | 項次 | 安全檢視應注意要點                       | 檢核人員 | 檢核結果  |       | 備註        |
|-------|----|---------------------------------|------|---|-------|-----------|
|       |    |                                 |      | 符合  | 待改進事項 |           |
| 一般性要點 | 1  | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。      | 康家華  | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 |       | 目前無校舍修繕情形 |
|       | 2  | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。    | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
|       | 3  | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。          | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
| 門     | 1  | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。                 | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
|       | 2  | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。                  | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
|       | 3  | 教室門、鎖無損壞。                       | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
|       | 4  | 儲藏室門無損壞。                        | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
| 鐵捲門   | 1  | 有防夾及聲音警示裝置。                     | 康家華  | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |           |
|       | 2  | 有警示標語提醒進出人員。                    | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
|       | 3  | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
| 窗     | 1  | 窗戶無損壞、故障。                       | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
|       | 2  | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。                | 康家華  | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |           |
| 防盜窗   | 1  | 網架無鏽損、斷裂現象。                     | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
|       | 2  | 安裝牢固、不易倒塌。                      | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
| 牆     | 1  | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。                 | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |
|       | 2  | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。                | 康家華  | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |           |

| 項目  | 項次  | 安全檢視應注意要點               | 檢核人員      | 檢核結果  |   | 備註         |  |
|-----|-----|-------------------------|-----------|---|---|------------|--|
|     |     |                         |           | 符合  | 待改進事項   |            |  |
|     | 3   | 內牆無出現裂縫現象。              | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
|     | 4   | 圍牆無傾斜、裂縫現象。             | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
|     | 天花板 | 1                       | 樑無傾斜龜裂現象。 | 康家華   | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |            |  |
|     |     | 2                       | 天花板無龜裂現象。 | 康家華   | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 | 自然教室天花板有裂縫 |  |
| 3   |     | 天花板無漏水的現象。              | 康家華       | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 | 廚房天花板接近電梯處會漏水   |            |  |
| 4   |     | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。        | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
| 懸吊物 | 1   | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。           | 康家華       | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五年級燈具於寒假期間清潔時掉落，已請人修復。  |            |  |
|     | 2   | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。  | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
| 柱   | 1   | 柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。 | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
|     | 2   | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。       | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
| 欄杆  | 1   | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。         | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
|     | 2   | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。     | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
|     | 3   | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。         | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
|     | 4   | 木質欄杆無腐爛現象。              | 康家華       | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 | 校園木製平台需保養以防止腐爛  |            |  |
| 樓梯  | 1   | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。           | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
|     | 2   | 樓梯的地面無裂縫。               | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
|     | 3   | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。         | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |
|     | 4   | 樓梯間照明設備無損壞。             | 康家華       | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |   |            |  |

| 項<br>目           | 項<br>次 | 安 全 檢 視 應 注 意 要 點     | 檢核<br>人員 | 檢 核 結 果   |           | 備 註    |
|------------------|--------|-----------------------|----------|---|-----------|--------|
|                  |        |                       |          | 符合  | 待改進事項     |        |
| 走<br>廊           | 1      | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。       | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 2      | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。  | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 3      | 走廊排水正常未見積水現象。         | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
| 屋<br>頂           | 1      | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 2      | 屋頂無漏水現象。              | 康家華      | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 | 廚房屋頂有漏水現象 |        |
|                  | 3      | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。          | 康家華      | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 | 廚房屋頂有裂縫   |        |
|                  | 4      | 屋頂落水頭無阻塞。             | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 5      | 屋頂無雜草雜物。              | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 6      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。   | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 7      | 女兒牆上方無堆放物品。           | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
| 地<br>基<br>圍<br>牆 | 1      | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。      | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 2      | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。      | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 3      | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。   | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 4      | 地下室無積水。               | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           | 本校無地下室 |
| 昇<br>降<br>設<br>備 | 1      | 昇降設備由管理人負責管理。         | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 2      | 已委請專業廠商負責維護保養。        | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 3      | 已由專業技術人員從事維護保養。       | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |
|                  | 4      | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。   | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |           |        |

| 項<br>目     | 項<br>次 | 安 全 檢 視 應 注 意 要 點             | 檢核<br>人員 | 檢 核 結 果   |       | 備註 |
|------------|--------|-------------------------------|----------|---|-------|----|
|            |        |                               |          | 符合  | 待改進事項 |    |
|            | 5      | 已製作昇降設備安全檢查表。                 | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |    |
|            | 6      | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 | 康家華      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |       |    |
| 特殊記事：<br>無 |        |                               |          |   |       |    |

承辦人： 組長： 主任： 校長：