

表 2-3

水電設備管理檢核表

校名 宜蘭縣七賢國小

查核日期 101 年 08 月 28 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬體設備	1	水電安全設備符合規定。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2	安全開關正常。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	3	線路絕緣良好。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	4	燈具電器使用量合乎負載量。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	5	線路無任意延長加裝。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	6	燈具懸掛牢固。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	7	水池、水塔清潔定期清洗。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	水生池每學期定期清理，水塔為廁所用水，所以不需定期清洗。	
	8	管線水龍頭無漏水。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	9	管道線路設施定期維護保養。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	另行規劃定期保養	
	10	消防設備符合規定。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
行政措施	1	校園開放區與非開放區有隔離措施。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2	電力公司如期檢視用電負載量。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	電話詢問情形	
	3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	康家華	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	電話詢問情形	
	4	有編列維護經費。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	5	維護保養正常。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	6	危險區域明確標示。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	7	水電安全教育隨機配合教學。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
	8	飲用水水質檢驗定期送檢。	康家華	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	委請東環安科技股份有限公司檢驗，8月份檢驗以通過。	
特殊記事： 無						

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：康家華 組長：康家華 主任：康家華 校長：

校長郭添枝