

表 2-5

運動遊戲器材管理檢核表

校名 宜蘭縣七賢國小查核日期 101 年 08 月 28 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	選擇安全材質之遊戲器材。	康家華	✓		
	2	適時指導遊戲器材之使用方法。	康家華	✓		
	3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象。	康家華		部分設施設有公告	
	4	遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。	康家華	✓		
	5	遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。	康家華	✓		
	6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。	康家華			本校無擺盪設施
	7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道。	康家華	✓		
	8	器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。	康家華	✓		
隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。	康家華			無此項設施
	2	地樁穩固，且不突出地面。	康家華			無此項設施
	3	鋼架平穩未腐蝕。	康家華			無此項設施
蹺蹺板	1	兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。	康家華			無此項設施
	2	木板未斷裂變形。	康家華			無此項設施
	3	支架及栓扣牢固。	康家華			無此項設施
	4	地樁穩固，且不突出地面。	康家華			無此項設施
	5	扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。	康家華			無此項設施
攀登架	1	地樁牢固，且不突出地面。	康家華			無此項設施
	2	鋼管焊接牢固未腐蝕。	康家華			無此項設施
平衡木	1	放置穩固。	康家華	✓		
	2	支柱安全，無斷裂危險。	康家華	✓		
	3	平衡木之正面平整。	康家華	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
輪胎	1	輪胎裝置固定妥當。	康家華			無此項設施
	2	輪胎表面平整無破損。	康家華			無此項設施
	3	輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。	康家華			無此項設施
迴轉地球	1	輪軸穩定。	康家華			無此項設施
	2	鐵鏈、鋼管未銹損。	康家華			無此項設施
	3	底台未破裂、鬆落。	康家華			無此項設施
	4	有足夠潤滑劑，轉動無異聲。	康家華			無此項設施
鞦韆	1	扶手處鍵孔未太大。	康家華			無此項設施
	2	鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。	康家華			無此項設施
	3	坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。	康家華			無此項設施
	4	地面有保護墊或物。	康家華			無此項設施
滑梯	1	著地處地面已做安全維護設施。	康家華	✓		
	2	著地處與地面保持適當高度。	康家華	✓		
	3	斜度以 40° 內為限。	康家華	✓		
	4	爬梯梯階未破裂或鬆脫。	康家華	✓		
搖椅	1	底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。	康家華			無此項設施
	2	支架與座椅兩邊，有適當距離。	康家華			無此項設施
	3	座椅附設安全帶。	康家華			無此項設施
	4	座椅下之踏板，有適當距離。	康家華			無此項設施
	5	結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。	康家華			無此項設施
	6	吊鈎環扣未鬆開。	康家華			無此項設施
單槓	1	單槓的結構完整。	康家華	✓		
	2	單槓的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。	康家華	✓		
	3	單槓下方鋪面材料且平坦。	康家華	✓		
特殊記事：						

承辦人：康家華 組長：康家華 校長：郭添枝