

106 年七賢國小老舊廁所整修與改善記錄

一、改善項目：磁磚剝落或破損、牆面油漆剝落嚴重

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：男女廁所大便器地板磁磚破損嚴重</p>	<p>說明：舊式磁磚破損嚴重之處全面拆除。</p>	<p>說明：男女廁所大便器地板採以整體性美化重新思考，進行整體美感規劃性設計。</p>
		
<p>說明：牆面油漆剝落嚴重</p>	<p>說明：重新打底上漆及貼磁磚</p>	<p>說明：汰舊換新，美化牆面設計</p>

二、改善項目：地板材質不佳

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：廁所地板磁磚龜裂破損嚴重</p>	<p>說明：舊式廁所地板磁磚龜裂破損嚴重處均拆除</p>	<p>說明：廁所地板採以整體性美化重新思考，進行整體美感規劃性設計。</p>

三、改善項目：通風不佳

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：原有空間中通風性不佳</p>	<p>說明：舊式拆除，泥作師傅照圖施做堆砌空心磚</p>	<p>說明：依設計後以空心磚創造出通風感</p>

四、改善項目：未設置緊急求助鈴

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：未設置緊急求助鈴</p>	<p>說明：由水電工人將緊急求助鈴配線完成。</p>	<p>說明：設置緊急求助鈴，並能在意外發生同時連線到辦公室，能發出聲響且同時閃警示燈。</p>

改善項目：廁所地坪面高低差

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：地板高層分配不均，造成積水嚴重</p>	<p>說明：舊式全面拆除，符合圖說。</p>	<p>說明：高層進行調整修繕更新</p>

五、改善項目：如廁設備損壞

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：男女廁所大便器門扇多已老舊損壞</p>	<p>說明：舊式門扇拆除，重新安裝新式隔間門板及門扇。</p>	<p>說明：說明：男女廁所大便器門扇可以「主題門」的方式呈現</p>

六、改善項目：無省水功能

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：男女廁沖水器多有損壞，時有發生沖水不止的問題，且無省水裝置，造成水資源浪費</p>	<p>說明：由水電工人依照施工圖說負責將管線重新安排及安裝。</p>	<p>說明：男女廁沖水器全面更新，且具有省水裝置。</p>
		
<p>說明：女廁無省水馬桶設備</p>	<p>說明：舊式無省水馬桶設備拆除，新購項目符合規定。</p>	<p>說明：省水馬桶設計符合規定。</p>

		
<p>說明：男廁小便斗無省水設備</p>	<p>說明：由廠商依正確數量及圖說規定負責安裝完成。</p>	<p>說明：省水馬桶設計數量均符合規定，並裝設搗擺。</p>

七、改善項目：採光及照明不足

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：天花板老舊、燈光照明不足</p>	<p>說明：舊式天花板全數拆除，燈光照明不足部分重新依照規定數量安裝。</p>	<p>說明：天花板全面更新，可以活潑圖案或色彩鮮明的顏色方式呈現。廁所燈具增加，且以省電燈管為主，並裝有感應裝置。</p>

九、改善項目：管線阻塞或漏水

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		

說明：因二樓水管管線破裂造成一樓廁所天花板漏水	說明：舊式管線破裂全數拆除。	說明：重新埋設新水管，增加防水層，避免漏水問題再次發生
-------------------------	----------------	-----------------------------

十、改善項目：地板排水不良

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：地板排水不良、積水不易排出	說明：重新安裝新式水管及配管線路完成。	說明：排水管線已全更新完成，數量均按圖施工。

十一、改善項目：缺乏無障礙廁所

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：廁所無障礙設計無符合規定	說明：舊式拆除，按圖施工。	說明：符合規定之無障礙廁所，提供友善空間營造價值。

廁所美學推動與執行成果

於學校網頁中，刊登校園廁所整修成果	2	式
填寫計畫問卷人數	30	人
辦理學校師生或公民家長參與廁所整修計畫活動會議	2	場
	總計	20 人次參與會議
將廁所美學教育融入教學課程中	3	堂課/場
	總計	100 人次參與


辦理廁所整修計畫會議



廁所美學教育融入課程

本校原有的老舊廁所一方面因設計不良導致管線阻塞產生漏水，再者牆壁油漆剝落且磁磚龜裂也相當嚴重。雖然學生每天已經認真打掃，仍有許多不足之處。傳統老舊廁所的牆面比較老式，因此藉由這次整修機會，與將美學教育融入課程並與學生討論及對話，設計規劃，完成了我們所希望呈現出來的不同面貌，相信也讓孩子們有更多的參與感。





創意推廣作為



一樓和二樓的洗手台驗收完成後，讓學生們能利用自然課所學的種植物的經驗來進行佈置，學生及師長討論後選擇數種以黃金葛、發財樹、變葉木等小型盆栽為佈置種類。

加上當初選擇的綠底烤漆，希望能更加突顯出我們學校在綠化上的努力，也希望藉由學生的思考與設計，讓環境更加的美麗。