

專案編號：HW1010D0132

報告編號：10012090003

飲用水水質檢測記錄

受測單位：永樂國小(宜蘭)

採樣位置：1年級旁

日期	項目 標準	大腸桿菌群	總菌落數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗單位	是否符合標準
		6 CFU/100mL	100 CFU/mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.0 mg/L		
101/3/15		5	*	*	*	*	東典環安 科技股份 有限公司	符合 標準
				合格				

備註：1. 社區自設公共給水處理後水質，應每一個月檢測大腸桿菌群、總菌落數及自由有效餘氯

；其水源應每一個月檢測硝酸鹽氮及砷。

2. 以自來水為水源者經處理後水質，應每三個月檢測大腸桿菌群及總菌落數。

3. 非以自來水為水源者經處理後水質，應每三個月檢測大腸桿菌群及總菌落數

；其水源應每三個月檢測硝酸鹽氮及砷。

4. 非屬指定公告之公司場所標示有“*”記號者免驗。

5. 本表檢驗數據係由檢驗報告填入，應於「受測位置」公告之，請將原始檢驗報告書存查。

6. 飲用水水質標準，依行政院環境保護署92.5.7環署毒字第0920028896號令發布。

飲用水水質檢測記錄

受測單位：永樂國小(宜蘭)

採樣位置：廁所旁及4年級間

日期	項目	大腸桿菌群	總菌落數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗單位	是否符合標準
	標準	6 CFU/100mL	100 CFU/mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.0 mg/L		
101/6/4	<1	*	*	*	合格	*	東典環安 科技股份 有限公司	符合 標準

備註：1. 社區自設公共給水處理後水質，應每一個月檢測大腸桿菌群、總菌落數及自由有效餘氯

；其水源應每一個月檢測硝酸鹽氮及砷。

2. 以自來水為水源者經處理後水質，應每三個月檢測大腸桿菌群及總菌落數。

3. 非以自來水為水源者經處理後水質，應每三個月檢測大腸桿菌群及總菌落數

；其水源應每三個月檢測硝酸鹽氮及砷。

4. 非屬指定公告之公司場所標示有“*”記號者免驗。

5. 本表檢驗數據係由檢驗報告填入，應於「受測位置」公告之，請將原始檢驗報告書存查。

6. 飲用水水質標準，依行政院環境保護署92.5.7環署毒字第0920028896號令發布。

飲用水水質檢測記錄

受測單位：永樂國小(宜蘭)

採樣位置：廁所旁

日期	項目	大腸桿菌群	總菌落數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗單位	是否符合標準
	標準	6 CFU/100mL	100-CFU/mL	10 mg/L	0.01 mg/L	0.2-1.0 mg/L		
101/9/6	<1	*	*	*	*	*	東典環安 科技股份 有限公司	符合 標準

合格

備註：1. 社區自設公共給水處理後水質，應每一個月檢測大腸桿菌群、總菌落數及自由有效餘氯

；其水源應每一個月檢測硝酸鹽氮及砷。

2. 以自來水為水源者經處理後水質，應每三個月檢測大腸桿菌群及總菌落數。

3. 非以自來水為水源者經處理後水質，應每三個月檢測大腸桿菌群及總菌落數

；其水源應每三個月檢測硝酸鹽氮及砷。

4. 非屬指定公告之公司場所標示有“*”記號者免驗。

5. 本表檢驗數據係由檢驗報告填入，應於「受測位置」公告之，請將原始檢驗報告書存查。

6. 飲用水水質標準，依行政院環境保護署92.5.7環署毒字第0920028896號令發布。