

宜蘭縣永樂國民小學辦理節能燈具汰換成果報告

- 一、學校名稱：永樂國小
- 二、工程名稱：節能燈具汰換
- 三、項目名稱金額：49,932 元
- 四、成果照片：(含「項目名稱」、「施工前照片」、「施工過程照片」、「完工後照片」，各三張、彩色)

項目名稱：舊有燈具使用年限過久，老化損壞情形嚴重，且亮度不足，影響師生視力健康。

施工前照片




項目名稱：廠商進行班級教室燈具汰換。

施工過程照片



項目名稱：更換 T5 燈管、燈座後，亮度和安全性均大幅提升，提供學生一個安全健康的學習環境。

施工完成照片



承辦人：

單位主管：

校長：