

表 2-1

## 校園建築管理檢核表

校名 宜蘭縣立大同國民中學 查核日期 101 年 12 月 15 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	
				符合	待改進事項
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	宜蘭縣立大同國民中學 林文輝	✓	
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。		✓	
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。		✓	
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	宜蘭縣立大同國民中學 林文輝	✓	
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。		✓	
	3	教室門、鎖無損壞。		✓	
	4	儲藏室門無損壞。		✓	
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	宜蘭縣立大同國民中學 林文輝	✓	
	2	有警示標語提醒進出人員。		✓	
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。		✓	
窗	1	窗戶無損壞、故障。	宜蘭縣立大同國民中學 林文輝	✓	
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。		✓	
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	宜蘭縣立大同國民中學 林文輝	✓	
	2	安裝牢固、不易倒塌。		✓	
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	宜蘭縣立大同國民中學 林文輝	✓	
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。		✓	
	3	內牆無出現裂縫現象。		✓	
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。		✓	
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	宜蘭縣立大同國民中學 林文輝	✓	
	2	天花板無龜裂現象。		✓	
	3	天花板無漏水的現象。		✓	一年級教室漏水
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。		✓	
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	宜蘭縣立大同國民中學 林文輝	✓	
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。		✓	
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	宜蘭縣立大同國民中學 林文輝	✓	
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。		✓	
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	宜蘭縣立大同國民中學 林文輝	✓	
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。		✓	

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果			
				符合	待改進事項		
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	李文峰	✓			
	4	木質欄杆無腐爛現象。		✓			
	樓1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。		✓			
	樓2	樓梯的地面無裂縫。		✓			
梯	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	李文峰	✓			
	4	樓梯間照明設備無損壞。		✓			
	走	1		走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	李文峰	✓	
		2		多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。		✓	
廊3	走廊排水正常未見積水現象。	✓					
屋頂	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	李文峰	✓			
	2	屋頂無漏水現象。		✓			
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。		✓			
	4	屋頂落水頭無阻塞。		✓			
	5	屋頂無雜草雜物。		✓			
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。		✓			
	7	女兒牆上方無堆放物品。		✓			
地基圍牆	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	李文峰	✓			
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。		✓			
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。		✓			
	4	地下室無積水。			無地下室		
升降設備	1	升降設備由管理人負責管理。	李文峰		無升降設備		
	2	已委請專業廠商負責維護保養。					
	3	已由專業技術人員從事維護保養。					
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。					
	5	已製作升降設備安全檢查表。					
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。					

承辦人：

組長：

主任：

校長：

總務主任 李文峰

總務主任 李文峰

總務主任 李文峰

校長 游吉祥

表 2-2

## 消防安全管理要領檢核表

校名 宜蘭縣立大同國民中學查核日期 101 年 12 月 15

日

項目	項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
組 織	1	擬妥防護計畫。	林慶雲	✓		
	2	成立消防安全防護小組。		✓		
訓 練	1	定期召開會議及訓練。	林慶雲	✓		
	2	實施防火教育宣導。		✓		
	3	實施防火器材使用訓練。		✓		
	4	實施避難逃生方法及逃生路線演練。		✓		
	5	教職員工會使用防火避難逃生設備。		✓		
	6	教職員工會操作滅火器(滅火器及消防栓)。		✓		
警 報 設 備	1	火警警報設備可正常操作。	林慶雲	✓		
	2	緊急廣播設備可正常操作。		✓		
	3	緊急照明設備可正常操作。		✓		
	4	定期維護警報設備。		✓		
	5	設有專人管理。		✓		
滅 火 設 備	1	消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	林慶雲	✓		
	2	滅火器無過期，壓力充足。		✓		
	3	設有專人管理。		✓		
	4	定期保養及檢查。		✓		
避 難 逃 生 設 備	1	有避難逃生路線圖。	林慶雲	✓		
	2	緊急避難路線指標無損壞或脫落。		✓		
	3	設置安全門且在門上設置出口標示燈。		✓		
	4	安全門保持未上鎖狀態。		✓		

項目	項次	檢 核 要 點	負責人員	檢 核 結 果		備註
				符合	待改進事項	
避難逃生設備	5	防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。	李 文 峰	✓		
	6	逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。		✓		
	7	依規定設置各項避難器具。		✓		
	8	設有專人管理。		✓		
	9	定期維護檢查避難逃生設備。		✓		
線 路	1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。	李 文 峰	✓		
	2	電壓符合規定。		✓		
	3	插座使用符合規定。		✓		
	4	管線設置符合規定。		✓		
	5	電器用品使用符合規定負荷量。		✓		
	6	專人管理。		✓		
	7	定期保養及檢查。		✓		
危 險 物 品 管 理	1	易燃物品按照規定儲存與管理。	李 文 峰	✓		
	2	化學藥品按照規定儲存與管理。		✓		
	3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。		✓		
	4	廢棄物按照規定處理。		✓		
	5	設有專人管理。		✓		
	6	定期保養及檢查。		✓		
防 火	1	假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。	李 文 峰	✓		
	2	整理或保存場所內之可燃物。		✓		

附註：

1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承 辦 人： 組 長： 主 任： 校 長：

防火管理人： 李 文 峰

李 文 峰

李 文 峰

校長 游 吉 祥

李 文 峰

表 2-3

## 水電設備管理檢核表

校名 宜蘭縣立大同國民中學 查核日期 101 年 12 月 15

日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬 體 設 備	1	水電安全設備符合規定。		✓		
	2	安全開關正常。		✓		
	3	線路絕緣良好。		✓		
	4	燈具電器使用量合乎負載量。		✓		
	5	線路無任意延長加裝。		✓		
	6	燈具懸掛牢固。		✓		
	7	水池、水塔清潔定期清洗。		✓		
	8	管線水龍頭無漏水。		✓		
	9	管道線路設施定期維護保養。		✓		
	10	消防設備符合規定。		✓		
行 政 措 施	1	校園開放區與非開放區有隔離措施。		✓		
	2	電力公司如期檢視用電負載量。		✓		
	3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。		✓	無自來水	
	4	有編列維護經費。		✓		
	5	維護保養正常。		✓		
	6	危險區域明確標示。		✓		
	7	水電安全教育隨機配合教學。		✓		
	8	飲用水水質檢驗定期送檢。		✓		

附註：

1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

校長游吉祥

表 2-4

## 天然災害管理檢核表

校名 宜蘭縣立大同國民中學查核日期 109 年 12 月 15

日

項 目	項 次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	負 責 人 員	檢 核 結 果		備 註
				符 合	待 改 進 事 項	
硬 體 設 備	1	各項安全設備應符合規定。		✓		
	2	安全逃生標誌標示清楚。		✓		
	3	滅火器無過期、失壓、失效。		✓		
	4	有適當地點可設置緊急避難場所。		✓		
防 ( 救 ) 災 作 為	1	成立防災救援組織，且可隨時動員。		✓		
	2	有緊急應變計畫。		✓		
	3	防救任務適當編配。		✓		
	4	有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)		✓		
	5	定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。		✓		
	6	儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。		✓		
	7	震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。		✓		
	8	颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。		✓		
	9	颱風前門窗是否關緊。		✓		
	10	颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。		✓		
	11	颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。		✓		
	12	颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。		✓		
	13	颱風後低窪地或地下室積水立即排除。		✓		
	14	颱風後地下蓄水池是否受到污染。		✓		

承辦人：

組長：

主任：

校長

校長游吉禧

李文哲

李文哲

表 2-5

## 運動遊戲器材管理檢核表

校名 宜蘭縣立大同國民中學 查核日期 01 年 12 月 15 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	選擇安全材質之遊戲器材。	宜蘭縣立大同國民中學 體育組 王榮文 王榮文 王榮文	✓		
	2	適時指導遊戲器材之使用方法。		✓		
	3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象。		✓		
	4	遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。		✓		
	5	遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。		✓		
	6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。		✓		
	7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道。		✓		
	8	器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。		✓		
隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。			無此設備	
	2	地樁穩固，且不突出地面。				
	3	鋼架平穩未腐蝕。				
蹺蹺板	1	兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。			無此設備	
	2	木板未斷裂變形。				
	3	支架及栓扣牢固。				
	4	地樁穩固，且不突出地面。				
	5	扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。				
攀登架	1	地樁牢固，且不突出地面。			無此設備	
	2	鋼管焊接牢固未腐蝕。				
平衡木	1	放置穩固。			無此設備	
	2	支柱安全，無斷裂危險。				
	3	平衡木之正面平整。				

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
輪胎	1	輪胎裝置固定妥當。	李 文 峰	✓		
	2	輪胎表面平整無破損。		✓		
	3	輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。		✓		
迴轉地球	1	輪軸穩定。			無此設備	
	2	鐵鏈、鋼管未銹損。				
	3	底台未破裂、鬆落。				
	4	有足夠潤滑劑，轉動無異聲。				
鞦韆	1	扶手處鍵孔未太大。			無此設備	
	2	鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。				
	3	坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。				
	4	地面有保護墊或物。				
滑梯	1	著地處地面已做安全維護設施。			無此設備	
	2	著地處與地面保持適當高度。				
	3	斜度以 40° 內為限。				
	4	爬梯梯階未破裂或鬆脫。				
搖椅	1	底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。			無此設備	
	2	支架與座椅兩邊，有適當距離。				
	3	座椅附設安全帶。				
	4	座椅下之踏板，有適當距離。				
	5	結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。				
	6	吊鈎環扣未鬆開。				
爬杆	1	爬竿的結構完整。			無此設備	
	2	爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。				
	3	爬竿下方鋪面材料且平坦。				

承辦人：李 文 峰 組長：

主任：

校長：

2-5-2 運動及遊戲器材管理相關法令

李 文 峰

游 吉 祥

◎國民中小學設備基準(節錄)



表 2-6-1

## 一般專科教室安全檢核表

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、  
美術教室、音樂教室…)

校名 宜蘭縣立大同國民中學 查核日期 101年 12月 15日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。		✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	通風採光良好。		✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。		✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。		✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。		✓		
	7	消防設施可正常使用。		✓		
	8	防盜措施可正常運作。		✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		✓		
教學安全 工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。		✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。		✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。		✓		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。		✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。		✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。		✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。		✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。		✓		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。		✓		
	12	回收能再利用之物品。		✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。		✓		

承辦人： 李文峰 組長：

主任：

校長：

游吉祥

2-6-2 電腦資訊教室

表 2-6-2

## 電腦資訊教室安全檢核表

校名 宜蘭縣立大同國民中學 查核日期 01 年 12 月 15 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
電腦資訊教室安全設備	1	設有專人管理。	李 文 峰	✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	穩定安全的電源、電壓。		✓		
	4	完善的防熱、防曬、防潮、防塵。		✓		
	5	建立檢修容易，使用方便之網路。		✓		
	6	有防範電腦病毒之措施。		✓		
	7	注意消防安全。		✓		
	8	有防盜設施。		✓		
	9	各種軟體置放設有專用櫥櫃。		✓		
	10	(不)定期維修、檢查，並建立紀錄。		✓		
電腦資訊教學安全工作執行	1	注意指導學生視力保健。	李 文 峰	✓		
	2	指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。		✓		
	3	注意防範電腦病毒。		✓		
	4	指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。		✓		
	5	建立電腦設備使用紀錄。		✓		
	6	飲料、食物未帶入。		✓		
	7	指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。		✓		

承辦人： 李 組長：主任 李文峰

主任：

主任 李文峰校長 游書祥

2-6-3 服務教學空間(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

表 2-6-4

## 各科實驗教室安全檢核表

校名 宜蘭縣立大同國民中學 查核日期 101 年 12 月 15 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般管理規則	1	設有專人管理。	李安峰	✓		
	2	訂定使用規則。		✓		
	3	備有安全護目鏡供學生使用。		✓	無此設備	
	4	實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。		✓		
	5	設置借用或使用紀錄簿。		✓		
	6	定期與不定期維護，並有紀錄。		✓		
門窗	1	門窗無破損，且可上鎖。	李安峰	✓		
	2	牢固的門鎖。		✓		
電源	1	完整的開關。	李安峰	✓		
	2	完整的線路。		✓		
排供水	1	暢通的管線。	李安峰	✓		
	2	完整的水龍頭。		✓		
櫥櫃	1	裝鎖。	李安峰	✓		
	2	完整無損壞。		✓		
藥品	1	放置定位。	李安峰	✓		
	2	加貼標示，分類存放。		✓		
危險物品	1	定期檢視，妥善儲存。	李安峰	✓		
	2	易燃品低溫放置。		✓		
	3	有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。		✓		
	4	定期造冊列報。		✓		
廢棄物	1	按規定貯存。	李安峰	✓		
	2	定期處理。		✓		
急救藥品	1	放置適當位置，定期更換。	李安峰	✓		
	2	適當設置洗眼、沖水設備。		✓		
	3	指導學生簡易急救常識。		✓		
消防設備	1	消防器材滅火器無過期、失壓、失效。	李安峰	✓		
	2	指導學生消防常識及消防器材使用方法。		✓		

承辦人：李安峰 組長：李安峰  
各科實驗教室相關法令主任：李安峰 校長：游吉祥

表 3-4-1

## 校外教學安全檢核表

 校名 宜蘭縣立大同國民中學 查核日期 01 年 12 月 19 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
學校安全措施	1	計畫經校務會議或訓導(學務)會議研討通過。	宜蘭縣立大同國民中學	✓		
	2	氣候、交通、特殊疫情、衛生條件均適合辦理活動。		✓		
	3	召開工作會議，工作人員編組分工妥當。		✓		
	4	編印校外教學活動手冊，分發師生參閱遵行。		✓		
	5	訂定校外教學活動安全衛生保健守則。		✓		
	6	乘車用餐、住宿、參觀有編組，並要求集體行動。		✓		
	7	身體孱弱不適學生有特別安排。		✓		
	8	參加學生均經家長書面同意。		✓		
	9	未參加活動學生有適當安排，並通知家長。		✓		
	10	有發文給參觀單位，請求解說或協助。		✓		
	11	有辦理旅行平安保險。		✓		
	12	選定會計、出納，專人保管經費。		✓		
	13	各車備有簡易急救藥品及清潔袋。		✓		
	14	各車備有緊急支援聯絡電話資料。		✓		
	15	餐飲安排衛生良好。		✓		
	16	住宿安排安全妥適。		✓		
	17	訂有車輛租用契約，內容合宜。		✓		
	18	行前有實施安全講習或行前說明會。		✓		
	19	開車前點名。		✓		
	20	行前學生車上座位規定。		✓		
	21	發現有不宜按原計畫辦理之情況時，備有替代方案。		✓		

 總務主任 李文峰

 校長 游吉祥