

104 年國華國中用水設備自我檢查表

校園用水設備自我檢查表		編號：1	設置地點 五育樓地下室（水泥）	
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學		檢查日期 104年9月11日		
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號				
管理人：魏裕常		職稱：總務主任 分機：501		
一、表位部份				
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、蓄水池部份				
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、水塔部份				
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接（錯接）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
	配水管線及水栓不可破損、生銹或阻塞	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
	馬達正常運轉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
	是否參加校園用水相關講習或訓練課程	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
最近一次參加講習或訓練課程名稱			
參加日期：			
七、水池水塔清洗			
水池水塔清洗週期： 1次/年		最近清洗日期： 10 年 月 日	
清洗廠商：維士屋清潔企業社			
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水（即未經由蓄水池直接自表後管線	<input checked="" type="checkbox"/> 是	(續答2、3、4)	
	<input type="checkbox"/> 否		
2.蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之	<input type="checkbox"/> 是	(續答3、4)	
	<input type="checkbox"/> 否		
3.表後是否有設持壓閥	<input type="checkbox"/> 是	(續答4)	
	<input type="checkbox"/> 否		
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否		
附註：			
1.請每學期至少檢查一次（不合格項目請儘速改善）			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

承辦人：事務組 劉佳穎


總務主任：教師兼任 魏裕常

校長：校長 陳國章

校園用水設備自我檢查表		編號：2	設置地點	五育樓地下室（白鐵）已停用
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學		檢查日期		
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號				
管理人：魏裕常		職：總務主任 分機：501		
一、表位部份				
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、蓄水池部份				
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、水塔部份				
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接（錯接）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
馬達正常運轉		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
是否參加校園用水相關講習或訓練課程		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
最近一次參加講習或訓練課程名稱			
參加日期：			
七、水池水塔清洗			
水池水塔清洗週期： 1次/年		最近清洗日期： 104年8月29日	
清洗廠商：維士屋清潔企業社			
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水（即末經由蓄水池直接自表後管線抽水）		<input checked="" type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	(續答2、3、4)
2.蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之虞）		<input type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	(續答3、4)
3.表後是否有設持壓閥		<input type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	(續答4)
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥		<input type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	
附註：			
1.請每學期至少檢查一次（不合格項目請儘速改善）			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

承辦人：

總務主任：

校長：

校園用水設備自我檢查表		編號：3	設置地點 五育樓地下室（白鐵）已停用
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學		檢查日期	104年9月11日
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號			
管理人：魏裕常		職 總務主任 分機：	
一、表位部份			
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
二、蓄水池部份			
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
三、水塔部份			
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接（錯接）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
配水管線及水栓不可破損、生銹或阻塞		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
馬達正常運轉		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
是否參加校園用水相關講習或訓練課程		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
最近一次參加講習或訓練課程名稱			
參加日期：			
七、水池水塔清洗			
水池水塔清洗週期： 1次/年		最近清洗E 10年 月 日	
清洗廠商：維士屋清潔企業社			
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水（即未經由蓄水池直接自表後管線）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	(續答2、3、4)	
	<input type="checkbox"/> 否		
2.蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之）	<input type="checkbox"/> 是	(續答3、4)	
	<input type="checkbox"/> 否		
3.表後是否有設持壓閥	<input type="checkbox"/> 是	(續答4)	
	<input type="checkbox"/> 否		
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否		
附註：			
1.請每學期至少檢查一次（不合格項目請儘速改善）			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

承辦人： 

總務主任： 

校長： 

校園用水設備自我檢查表		編號：4	設置地點 五育樓北側頂（水泥）
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學		檢查日期	104年9月11日
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號			
管理人：魏裕常		職稱：總務主任	分機：
一、表位部份			
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
二、蓄水池部份			
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
三、水塔部份			
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接（錯接）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
馬達正常運轉		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
是否參加校園用水相關講習或訓練課程		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
最近一次參加講習或訓練課程名稱			
參加日期：			
七、水池水塔清洗			
水池水塔清洗週期： 次/年		最近清洗日期： 104年 8月29日	
清洗廠商： 維士屋清潔企業社			
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水（即未經由蓄水池直接自表後管線抽水）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	(續答2、3、4)	
	<input type="checkbox"/> 否		
2.蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之虞）	<input type="checkbox"/> 是	(續答3、4)	
	<input type="checkbox"/> 否		
3.表後是否有設持壓閥	<input type="checkbox"/> 是	(續答4)	
	<input type="checkbox"/> 否		
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否		
附註：			
1.請每學期至少檢查一次（不合格項目請儘速改善）			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

承辦人：

事務組長 劉仕穎

總務主任：

教師兼任 魏裕棠
總務主任

校長：

校長 陳國章

校園用水設備自我檢查表		編號：5	設置地點 五育樓南側頂（水泥）	
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學		檢查日期 104年9月11日		
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號				
管理人：魏裕常		職稱：總務主任 分機：		
一、表位部份				
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、蓄水池部份				
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、水塔部份				
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接(錯接)	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

四、管線部份

配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞 是 否

五、其他

馬達正常運轉 是 否

六、訓練

是否參加校園用水相關講習或訓練課程 是 否

最近一次參加講習或訓練課程名稱

參加日期：

七、水池水塔清洗

水池水塔清洗週期： 1次/年 最近清洗日期： 104年 8月29日

清洗廠商：維士屋清潔企業社

八、負壓進水可能性研判

(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)

1.是否使用馬達直接抽水(即未經由蓄水池直接自表後管線抽水)	<input checked="" type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否	(續答2、3、4)
2.蓄水池前是否有地面接水槽(即蓄水池無負壓虹吸進水之虞)	<input type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否	(續答3、4)
3.表後是否有設持壓閥	<input type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否	(續答4)
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥	<input type="checkbox"/> 是	
	<input type="checkbox"/> 否	

附註：

1.請每學期至少檢查一次(不合格項目請儘速改善)

2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄

校長陳國章

承辦人：事務組長劉佳穎

總務主任：教師兼任總務主任魏裕常

校長：校長

校園用水設備自我檢查表		編號：6	設置地點 博雅樓頂（白鐵）	
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學		檢查日期 104年9月11日		
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號				
管理人：魏裕常		職稱：總務主任 分機：		
一、表位部份				
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、蓄水池部份				
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、水塔部份				
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接（錯接）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
馬達正常運轉		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
是否參加校園用水相關講習或訓練課程		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
最近一次參加講習或訓練課程名稱			
參加日期：			
七、水池水塔清洗			
水池水塔清洗週期： 1 次/年		最近清洗日期： 104年 8月29日	
清洗廠商：維士屋清潔企業社			
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水（即未經由蓄水池直接自表後管線抽水）		<input checked="" type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	(續答2、3、4)
2.蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之虞）		<input type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	(續答3、4)
3.表後是否有設持壓閥		<input type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	(續答4)
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥		<input type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	
附註：			
1.請每學期至少檢查一次（不合格項目請儘速改善）			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

承辦人：

事務組長 劉佳穎

總務主任：

教師兼任 魏裕常
總務主任


校長：

沈永勝

校園用水設備自我檢查表		編號：7	設置地點 賢文樓西側頂（白鐵）	
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學		檢查日期 104年9月11日		
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號				
管理人：魏裕常		職稱：	總務主任 分機：	
一、表位部份				
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、蓄水池部份				
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、水塔部份				
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接（錯接）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
馬達正常運轉		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
是否參加校園用水相關講習或訓練課程		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
最近一次參加講習或訓練課程名稱			
參加日期：			
七、水池水塔清洗			
水池水塔清洗週期： 1 次/年		最近清洗日期： 104年 8月29日	
清洗廠商： 維士屋清潔企業社			
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水（即未經由蓄水池直接自表後管線抽水）		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 (續答2、3、4)
		<input type="checkbox"/> 否	
2.蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之虞）		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 (續答3、4)
		<input type="checkbox"/> 否	
3.表後是否有設持壓閥		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 (續答4)
		<input type="checkbox"/> 否	
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 否	
附註：			
1.請每學期至少檢查一次（不合格項目請儘速改善）			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

承辦人： 

總務主任： 

校長： 

校園用水設備自我檢查表		編號：8	設置地點 賢文樓西側頂（白鐵）	
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學			檢查日期 104年9月11日	
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號				
管理人：魏裕常		職稱：總務主任 分機：		
一、表位部份				
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、蓄水池部份				
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、水塔部份				
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接（錯接）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
馬達正常運轉		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
是否參加校園用水相關講習或訓練課程		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
最近一次參加講習或訓練課程名稱			
參加日期：			
七、水池水塔清洗			
水池水塔清洗週期： 1次/年		最近清洗日期：	104年8月29日
清洗廠商：維士屋清潔企業社			
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水（即未經由蓄水池直接自表後管線抽水）	<input checked="" type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答2、3、4)	
2.蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之虞）	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答3、4)	
3.表後是否有設持壓閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答4)	
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否		
附註：			
1.請每學期至少檢查一次（不合格項目請儘速改善）			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

承辦人：

事務組長劉佳穎

總務主任：

教師兼任魏裕常
總務主任

校長魏國香

校園用水設備自我檢查表		編號：9	設置地點 賢文樓2-3樓中間（白鐵）	
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學		檢查日期 104年9月11日		
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號				
管理人： 魏裕常		職稱： 總務主任 分機：		
一、表位部份				
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、蓄水池部份				
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、水塔部份				
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接(錯接)	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
配水管線及水栓不可破損、生銹或阻塞		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
馬達正常運轉		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
是否參加校園用水相關講習或訓練課程		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
最近一次參加講習或訓練課程名稱			
參加日期：			
七、水池水塔清洗			
水池水塔清洗週期： 1 次/年		最近清洗日期： 104年 8月29日	
清洗廠商：維士屋清潔企業社			
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水(即未經由蓄水池直接自表後管線抽水)		<input checked="" type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	(續答2、3、4)
2.蓄水池前是否有地面接水槽(即蓄水池無負壓虹吸進水之虞)		<input type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	(續答3、4)
3.表後是否有設持壓閥		<input type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	(續答4)
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥		<input type="checkbox"/> 是	
		<input type="checkbox"/> 否	
附註：			
1.請每學期至少檢查一次(不合格項目請儘速改善)			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

承辦人：

事務組長 劉佳穎

總務主任：

教師兼任 魏裕常
總務主任

校長：

校長 陳國平

校園用水設備自我檢查表		編號：10	設置地點 培英樓中間頂（水泥）	
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學			檢查日期 104年9月11日	
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號				
管理人：魏裕常		職稱：總務主任 分機：		
一、表位部份				
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、蓄水池部份				
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、水塔部份				
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接（錯接）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
馬達正常運轉		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
是否參加校園用水相關講習或訓練課程		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
最近一次參加講習或訓練課程名稱			
參加日期：			
七、水池水塔清洗			
水池水塔清洗週期： 次/年		最近清洗日期： 104年 8月29日	
清洗廠商：維士屋清潔企業社			
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水（即未經由蓄水池直接自表後管線抽水）	<input checked="" type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答2、3、4)	
2.蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之虞）	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答3、4)	
3.表後是否有設持壓閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答4)	
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否		
附註：			
1.請每學期至少檢查一次（不合格項目請儘速改善）			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

校長陳國章

承辦人： 劉佳穎

總務主任： 魏裕常

校長：

校園用水設備自我檢查表		編號：11	設置地點	游藝樓頂（水泥）
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學		檢查日期 104年9月11日		
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號				
管理人：魏裕常		職稱：總務主任 分機：		
一、表位部份				
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、蓄水池部份				
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、水塔部份				
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接（錯接）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
馬達正常運轉		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
是否參加校園用水相關講習或訓練課程		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
最近一次參加講習或訓練課程名稱			
參加日期：			
七、水池水塔清洗			
水池水塔清洗週期：1次/年		最近清洗日期：	104年8月29日
清洗廠商：維士屋清潔企業社			
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水（即未經由蓄水池直接自表後管線抽水）	<input checked="" type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答2、3、4)	
2.蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之虞）	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答3、4)	
3.表後是否有設持壓閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答4)	
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否		
附註：			
1.請每學期至少檢查一次（不合格項目請儘速改善）			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

承辦人： 

總務主任： 

校長： 

校園用水設備自我檢查表		編號：12	設置地點 游藝樓一樓地面（白鐵）	
學校名稱：宜蘭縣立國華國民中學		檢查日期 104年9月11日		
學校地址：宜蘭縣羅東鎮國華街101號				
管理人：魏裕常		職稱：總務主任 分機：		
一、表位部份				
1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2.表箱內沒有積水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
3.表位沒有漏水		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
二、蓄水池部份				
周圍	保持清潔無堆置污物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	無污水、積水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
上部	人孔蓋上不可直接放置其他設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	頂部不可放置可能產生污染之設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、水塔部份				
本體	無裂縫、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
內部	無異常沉積物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	每半年定期清洗	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	無自來水以外管線設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	水中、水面無異常懸浮物	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
人孔	人孔蓋需防水密閉、無異物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	上鎖，非相關人員不易開閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

	突起高於槽頂10公分	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
溢流管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
通氣管	管口無有害物侵入	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	防蟲網正常、無破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	揚水管1/2以上之斷面積	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
排水管	管口不可與排水系統直接相接	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	管口與排水系統間隔2倍管徑以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
給水管	不可與其他配管直接連接（錯接）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	不可通過污染設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、管線部份			
	配水管線及水栓不可破損、生鏽或阻塞	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、其他			
	馬達正常運轉	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
六、訓練			
	是否參加校園用水相關講習或訓練課程	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	最近一次參加講習或訓練課程名稱		
	參加日期：		
七、水池水塔清洗			
	水池水塔清洗週期： 1次/年	最近清洗日期：	104年 8月29日
	清洗廠商：維士屋清潔企業社		
八、負壓進水可能性研判			
(凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善)			
1.是否使用馬達直接抽水（即未經由蓄水池直接自表後管線抽水）	<input checked="" type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答2、3、4)	
2.蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之虞）	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答3、4)	
3.表後是否有設持壓閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否	(續答4)	
4.表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥	<input type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否		
附註：			
1.請每學期至少檢查一次（不合格項目請儘速改善）			
2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄			

承辦人： 

總務主任： 

校長： 