

# 校舍補強工程-學校人員督導紀錄 檢核表

學校名稱： 宜蘭縣立員山國民中學      校舍名稱： 教學大樓  
 補強工法：  擴柱補強；  翼牆補強；  剪力牆補強；  斜撐補強；  擴梁補強；  鋼板貼片；  
 FRP 貼片；  RC 牆置換磚牆；  牆增厚；  減重； 其他 \_\_\_\_\_  
 監造廠商： 立展工程顧問有限公司      施工廠商： 世焯營造股份有限公司


## ※施工前

1. 施工前校舍 整體外觀	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ； 否 <input type="checkbox"/>		

## ※施工中


2. 施工說明會現 況	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ； 否 <input type="checkbox"/>		

3. 施工前現況調 查	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ； 否 <input type="checkbox"/>		

4. 拆除過程	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ； 否 <input type="checkbox"/>		


5. 開挖過程	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ; 否 <input type="checkbox"/>		

6. 植筋	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ; 否 <input type="checkbox"/>		

7. 鋼筋綁紮 (封模前)	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ; 否 <input type="checkbox"/>		

8. 模板及支撐	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ; 否 <input type="checkbox"/>		

9. 混凝土澆置	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ; 否 <input type="checkbox"/>		

10. 拆除模版	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ; 否 <input type="checkbox"/>		

11. 養護	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ; 否 <input type="checkbox"/>		

12. 裝修	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ; 否 <input type="checkbox"/>		

13. 修復	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ; 否 <input type="checkbox"/>		

**※施工後**

14. 施工後校舍 整體外觀	至現場拍照記錄		備註
	是 <input checked="" type="checkbox"/> ; 否 <input type="checkbox"/>		